



CHIAMA CHIAMA- ED ALCUN NON LE RISPONDE...

La scuola primaria “Ada Negri” è situata nel borgo del Piazza e ospita un centinaio di bambini del quartiere e provenienti da altre zone di Biella.

L'offerta formativa è di ottimo livello e la posizione rappresenta la cornice ideale per lavorare in un ambiente sereno, con spazi aperti e vista mozzafiato sulle montagne.

Purtroppo, gli ultimi lavori di ristrutturazione risalgono al 2005 e, negli anni, i danni dovuti all'usura e al trascorrere del tempo non hanno ricevuto interventi né tempestivi, né risolutivi. Una situazione di trascuratezza, con necessità di interventi di lieve, media e grande entità, provoca disagi a bambini e insegnanti e compromette le potenzialità della scuola.

DATO CHE:

- gli interventi richiesti vengono puntualmente segnalati dalla scuola;
- insegnanti, personale scolastico e genitori suppliscono all'intervento dell'amministrazione in tutto ciò che possono (es. tinteggiatura della parte bassa delle pareti);
- la scuola è l'unica primaria presente nel borgo del Piazza e, per l'ottimo livello di offerta didattica, ha molti iscritti, ma rischia sempre più di essere meno attrattiva a causa delle condizioni della struttura;

SI CHIEDE ALL'ASSESSORE COMPETENTE:

se e quando ha intenzione di intervenire per la risoluzione di problemi di cui da tempo è a conoscenza e il cui elenco viene qui aggiunto in allegato.

Biella, 10-11-2025

BIELLA C'E'

Marta Bruschi

Riccardo Bresciani

Sara Novaretti

PARTITO DEMOCRATICO

Fulvia Zago

Andrea Basso

Greta Cogotti

MOVIMENTO 5STELLE

Karim ElMotarajji

Paolo Furia

Paolo Rizzo

INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE

SCUOLA PRIMARIA "ADA NEGRI" PIAZZO

Le sottoscritte GRUPALLO Daniela e GARIAZZO Alessandra, in qualità di responsabili di plesso e addette alla sicurezza, dopo aver effettuato un sopralluogo generale all'interno e all'esterno del plesso, dichiarano quanto segue:

AULE: dove sono state installate le LIM nelle classi al piano superiore e una al piano inferiore, mancano le canaline coprifili; controllare le prese, perchè alcune non sono più fisse, e le scatole di raccordo nelle canaline degli atri.

INGRESSO PRINCIPALE: la scala di accesso al piano rialzato ha la ringhiera con i bulloni di fissaggio allentati.

ANTIFURTO: la batteria è da sostituire per garantirne il funzionamento.

LOCALE EX SEGRETERIA (ORA AULA MULTIFUNZIONALE): le due finestre mancano di veneziane parasole. Nell'auletta adibita a laboratorio di immagine, si è staccato il pannello in plexiglass che, fortunatamente, non ha causato danni a persone. Pertanto, oltre al riposizionamento, sarebbe utile ricontrollare tutte le porte (Già segnalato in data 23 settembre 2022).

BAGNI: occorrono PORTA CARTA IGIENICA (5 completi e 7 asticine).

Permane uno sgradevole odore di fogna proveniente dai bagni degli alunni.

I lavandini, mai sostituiti, sono gialli e ammuffiti nei bordi vicino al muro.

Mancano i portasapone.

PARETI: sono da controllare gli zoccoli degli atri e della mensa perché si sono staccate alcune piastrelle. Le pareti di aule e atri non vedono il pennello dal 2007/2008 e mancano di listelli; la parte inferiore, grazie all'iniziativa di insegnanti e genitori con il Progetto di Legambiente, è stata rinfrescata negli ultimi due anni.

STIPITI E INFISSI: tutti gli stipiti sono molto danneggiati soprattutto nella parte inferiore; il rivestimento di plastica è rotto e tagliente e può provocare ferite ai bambini. Le porte sono talmente usurate che il falegname non è potuto intervenire; è urgente la sostituzione nei due piani occupati dalle aule.

Si chiede di effettuare le riparazioni fatte nel locale mensa ai paraspigoli degli atri e delle classi. Una porta dei bagni in mensa manca completamente di maniglia.

E' necessario controllare il funzionamento delle chiusure degli infissi. Le finestre delle aule senza davanzale, poiché basculanti verso l'esterno, necessitano di un dispositivo per limitarne l'apertura; sono comunque tutte datate e filtra aria dai bordi. Veneziane: sono tutte usurate, le corde rotte, gli attacchi instabili perché consumati. Durante i lavori di pulizia nel mese di giugno 2022 è caduta una veneziana; l'operaio che l'ha rimessa in sede, si è raccomandato di stare attenti quando le usiamo.

In tutte le classi, cedono per la rottura delle corde o sono completamente bloccate.

PORTE SCALE ANTINCENDIO: tutte le porte sono sprovviste di fermo e ciò non permette una sicura evacuazione; inoltre lungo i bordi sono presenti grosse crepe evidenti.

ALLARME ANTINCENDIO: dopo precedenti segnalazioni sono stati mandati gli addetti a controllare l'impianto. Malgrado ciò, capita ancora che si azioni senza motivo, con la conseguente apertura automatica del finestrone che permette la fuoriuscita del fumo in cima alle scale. È tuttora aperto.

GRIGLIE E TOMBINI: tutti i tombini del cortile necessitano di spurgo, compreso quello a fianco dell'entrata principale su Piazza Cucco.

CORTILE: l'asfalto di copertura presenta numerosi buchi evidenti, dovuti anche alla perdita dalle grondaie, e pericolosi per l'incolumità dei bambini; sono da controllare la recinzione e il muretto, anche dalla parte esterna che dà sul Bellone. Va riparato il cancelletto che, dal cortile, dà accesso alle caldaie; la cassetta che contiene il contatore del gas sarebbe da sostituire e da proteggere, poiché è installata ad altezza bambino. Alcuni anni fa (2008), dopo la costruzione della scala antincendio, sono stati tagliati due dei tre tigli che ombreggiavano il cortile e le radici rimaste hanno sollevato l'asfalto; inoltre, i tronchi recisi alla base e mai sistemati sono causa di frequenti cadute dei bambini. Il taglio rimasto, mai potato adeguatamente, poggia sulla grondaia con rami e foglie, che impediscono il deflusso regolare dell'acqua piovana. Permane l'abete morto, appena fuori dalla recinzione del cortile: in caso di forte vento o acquazzoni, potrebbe cadere in direzione dello stesso, causando seri danni.

Poiché svolgiamo diverse attività all'aperto, avremmo bisogno di un rubinetto all'esterno, nel giardinetto.

GRONDAIA ESTERNA E COPERTURA: la grondaia e lo scarico presentano buchi piuttosto consistenti; nella parte verso la piazza sono intasate dal fogliame e, lungo lo scarico, fuoriesce una sostanza viscosa e melmosa, che più volte ha sporcato giacche e cartelle. Sono stati fatti vari sopralluoghi negli ultimi anni, ma non sono stati eseguiti interventi. Sul tettuccio che copre l'atrio dell'ultimo piano, ben visibile dal pianerottolo di arrivo dell'ascensore, si sono rotti alcuni coppi, probabilmente provenienti dal tetto principale, con pezzi di tegole ancora sparsi e pericolanti. Il guasto è stato prontamente segnalato (tre anni fa) e altrettanto velocemente il Comune ha provveduto a mandare un controllo ma, oltre alle fotografie, il problema non è stato risolto.

In seguito, sono state mandate ulteriori segnalazioni in proposito ed è stato comunicato dai vostri uffici in data 14/05/24 l'intervento di riparazione tetto da parte dell'impresa edile TREEFFE, previsto dal 20/05/24. Ad oggi la situazione rimane invariata, anzi peggiorata. Infatti, nell'aula ex segreteria, appena riverniciata con i fondi PNRR della scuola, in più punti piove dentro, soprattutto vicino ad un neon. Le segnalazioni precedenti sono state corredate da fotografie che evidenziano la pericolosità della situazione.

Si ricorda inoltre la presenza di tegole sporgenti.

ULTIMO PIANO /SOTTOTETTO

Sono evidenti perdite di acqua dalla copertura: muffa e imbiancatura scrostata in più punti ne sono chiari segnali.

MATERIALE INGOMBRANTE: abbiamo vecchi strumenti (computer e stampanti) e arredi rotti da smaltire.

Biella, 17/06/2025

Le referenti di Plesso e ASPP

Daniela Grupallo

Alessandra Gariazzo