



## PIAZZO COST TO COST

Poco prima di Natale, è stato annunciato che il Borgo del Piazzo è entrato, insieme a Termoli, come socio ospite nell' Associazione “I borghi più belli d'Italia”. Non si può che essere contenti di un tale riconoscimento e si spera che sia da sprone ad agire e attuare i numerosi interventi di cui il Piazzo necessita. Alcuni di questi riguardano le vie di accesso al borgo, le cosiddette Coste. In questa interrogazione, dopo averne presentata una riguardante la costa del Vernato, ci focalizziamo su quella del Piazzo.

### DATO CHE:

- Lungo la Costa vi è, da più di due anni, una parte del muraglione di sostegno con delle pietre fuori sede, un puntello e una tubatura a vista che presentano forti criticità. Ai piedi, il puntello è quasi scalzato dalle pietre che cadono all'interno della breccia del muraglione. In testa, il puntello è in evidente instabilità ed anche il tubo a gomito che dovrebbe incanalare le acque piovane è sfilato, causando dilavamenti in occasione delle piogge che non possono che aggravare una situazione già compromessa.
- Il mancorrente sotto la parte porticata è rotto
- L'inizio della costa è perennemente coperto di guano che non viene mai pulito.
- In mancanza di dissuasori funzionanti e/o telecamere, la costa costituisce un buco nella rete per raggiungere il divieto di accesso quando lo ZTL è attivo.

### SI CHIEDE AL SINDACO E ALL'ASSESSORE COMPETENTE:

- Se e quando si intenda intervenire su di una situazione segnalata diverse volte, che è gravemente peggiorata e rischia di richiedere la chiusura della strada stessa, come è successo nella costa del Vernato.
- Se si intenda aggiustare il mancorrente e segnalare la necessità di pulire il guano.
- Se si intenda installare una telecamera per controllare gli accessi dei mezzi di trasporto attraverso la costa

BIELLA C'E'

PARTITO DEMOCRATICO

MOVIMENTO 5STELLE

Marta Bruschi

Fulvia Zago

Karim ElMotarajji

Riccardo Bresciani

Andrea Basso

Sara Novaretti

Greta Cogotti

Paolo Furia

Paolo Rizzo